干燥机旋转接头修复发包说明

□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□□□

番号		名称	材質	個数	備考
1					
1	150A×Sch40				
2	M24 OUT SIDE DELIVERY				
2	M24 OUT SIDE DELIVERY				
2	M24×1.5 OUT SIDE DELIVERY				
1	200A×Sch40				
1	200A ASME150				
1	250A×Sch40				
1	250A ASME150				
1					
2					
1					
6	M24(WITH SW)				
6	M24(WITH SW)				
8	M10(WITH SW)				
1					
1					
1					
1					
1					
8					
8					
1					
1					
2					
1					
2					
1					
1					
1					
1					
1					
1					

番号	名称	材質	個数	備考

寸法許容差 (中荒)	
寸法区分	許容差
100ヲヶ=1000未ヶ	±0.8
300ヶ=2000未ヶ	±1.2
2001=4000未ヶ	±2.0

※表示なき寸法R0.3~0.4

O. . LTD,

OINT

00A-150A

業

2. , LTD.

承認APPROVED

UKASAWA

REV.

V1

F0196